

ホームタンクからの 灯油漏えいに注意！

～ 例年、油漏れ事故が発生。自主点検を実施しましょう。～

油漏れ事故が発生すると火災危険が生じるだけでなく水質・土壌汚染を引き起こし、農作物などに被害を及ぼす可能性があります。

このような場合は、土の入れ替えや河川等にオイルフェンスの設置などの措置を行わなければいけません。

事故処理にかかる費用は、原因者の負担となる場合がありますので「ウチは大丈夫だろう...」と過信せず、日頃からホームタンクの自主点検をして油漏れ事故を未然に防ぎましょう!!

【油漏れ被害を防ぐために、次のことを確認しましょう!!】

- タンク本体のサビ、変形等により穴が開き灯油が漏れていませんか？
- 積雪、落雪によりタンク及び配管が破損していませんか？
- ストレーナーに白いひびが入り灯油が漏れていませんか？
- 灯油の減りが早くないですか？(液面計で確認してください。)

